Montagevejledning - glidesko

Glidesko delene klemmes sammen til en ring.

Det er meget **vigtigt**, at elementerne kun klikkes sammen i hak nr 2 - de må **IKKE** klikkes helt sammen inden den færdige ring monteres på røret



Når glidesko er klikket sammen - I NR 2 HAK, monteres ringen på røret og klikkes sammen.

Herefter kan ringen klemmes sammen med det medfølgende værktøj - nogle modeller samles uden værktøj.



For at sikre, at glideskoene ikke så let flytter sig når medierøret trækkes gennem foringsrøret, anbefales det at monterer én omgang dobbeltklæbende tape inden glidesko monteres.

Tør røret af inden tapen monteres, og put herefter en` omgang tape på røret. Afslut ca 20 cm ind over tapen efter beskyttelsesfolien er fjernet. Nu kan glidesko monteres.



Ringen monteres ovenpå det dobbeltklæbende tape.
Ringen samles.



Hovedkontor: Ambolten 1, 6800 Varde
Salgsafdeling: Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund
www.lhi.dk • info@lhi.dk • +45 7516 9029

Lauridsen Uniwater

Spænd/press alle led lige meget sammen med værktøjet, for at gøre ringen så stærk som mulig.



Der må **ikke** bruges forlænger på håndtaget - det kan ødelægge leddene.

Forskellige modeller monteringsværktøj - afhængig af hvad model glidesko som monteres.

2 bredder tape - 50 - 100 mm afhængig af modellen som monteres.

Spændehåndtag F/G



Spændetang M/N, F/G, L



Spændetang E/H 130



Skridsikringsbånd
Bredde 50mm



Skridsikringsbånd
Bredde 100mm

Hovedkontor: Ambolten 1, 6800 Varde
Salgsafdeling: Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund
www.lhi.dk • info@lhi.dk • +45 7516 9029

Lauridsen Uniwater